


PC28-2400 압력 센서

특정

- 0~85℃ 범위에서 최대 오차 1%
- -40 ~ 125℃범위에서 온도 보상
- 작은 사이즈
- 높은 신뢰성, 낮은 드리프트

응용

- 자동차 압력 모니터링
- 공압 게이지
- 휴대용 측정기
- 산업 콘트롤







제품 설명:

PC28-2400 제품은 피에조 저항식 압력센서와 시그널 컨디셔닝 회로로 구성된 ssop-hybrid 제품 입니다. 본 시리즈 압력센서는 소형, 높은 신뢰성 및 높은 정확성등 장점을 가지고 있습니다. 온도 보상된압력 센서는 압력에 비례하는 정확하고높은 레벨의 아날로그 신호를 출력 합니다.센서의 압력 범위는 20~400kPa 절대 압력입니다. 전원 전압은 5 ± 0.5V이고 전류일경우는 2.5 mA 입니다.

PC28 시리즈 압력 센서는 고객의 맞춤형 제품을 제공 합니다.

사양 (Vs=5.0VDC, TA=25℃, P1>P2 별도로 설명하지 않을 경우)						
특성	기호	최소	타입	최대	단위	
압력 범위	Pop	20		400	kPa	
공급 전압 (1)	Vs	4.5	5.0	5.5	Vdc	
공급 전류	lo		2.5	3	mAdc	
최소 압력 오프셋 @ Vs=5.0 Volts(3) (0 to 85℃)(2)	V_{Off}	0.5	0.2	0.25	Vdc	
풀 스케일 출력@ Vs=5.0 Volts(3) (0 to 85℃)	V _{FSO}	4.75	4.8	4.85	Vdc	
풀 스케일 스팬 @ Vs=5.0 Volts(4) (0 to 85℃)	V _{FSS}	4.5	4.6	4.7	Vdc	
정확도(5) (0 to 85℃)				±1	% V _{FSS}	
감도	V/P		12.1		mV/kPa	
응답 시간 (6)	tR		2.0		mS	



누트:

- 1. 지정된 전압 범위내의 비율 메트릭 입니다.
- 2. 오프셋 (Voff)은 최소 정격 압력에서 출력 전압으로 정의 합니다..
- 3. 최대 스케일 출력 (VFSO)은 최대 또는 최대 정격 압력에서 출력 전압으로 정의 합니다..
- 4. 풀 스케일 스팬 (VFSS)은 최대 정격 압력에서 출력 전압과 최소 정격 압력에서 출력 전압간의 값 차이로 정의 합니다.
- 5. 정확도는 전체 압력 범위와 온도 범위내에서 실제 출력과 공칭 출력간의 편차를 25 ℃에서의 스팬 비율로 표시 합니다. 아래 모든 오차 원인을 포함 합니다.

선형성 (Linearity): 지정된 압력 범위내에서 직선 관계의 압력과 출력값의 편차.

온도 히스테리시스: 온도가 최소 또는 최대 작동 온도점까지 순환한후 제로 차압을 입력했을 경우 작동 온도 범위내의 모든 온도에서 출력 편차.

압력 히스테리시스: 25℃에서 압력이 최소 혹은 최대 정격 압력까지 순환한후 사용 압력 범위내의 모든 압력에서의 출력값 편차.

TcSpan: 0 ~ 85 ℃의 온도 범위에서 25 ℃에 대한 출력 편차.

TcOffset: 0 ~ 85 ℃의 온도 범위에서 최소 정격 압력을 입력시 25℃에 대한 출력 편차.


Variation from Nominal : 오프셋 또는 풀 스케일 스팬의 VFSS 백분율이 25℃에서 공칭 값에 대한 변화.

- 6. 응답 시간은 지정된 단계 변경 압력을 입력했을때 증가분의 변화를 출력하는 시간, 즉 변경 최종값의 10 %에서 90 %로 변경되는 시간으로 정의 합니다.
- 7. 퍼플로오르 실리콘 수지는 LPG, CNG, 가솔린등의 외부 매체의 부식으로부터 센서를 장시간 보호하기 위해 사용 합니다.

최대 정격 값 (1)					
Rating	기호	값	단위		
최대 압력	P _{MAX}	1200	kPa		
최대 공급 전압	V_{max}	-0.3 to 11	Vdc		
최대 공급 전류	I _{max}	14	mAdc		
ESD (MIL 883, 방법 3015.7)		±4	kV		
저장 온도 범위	T _{STG}	-40℃ to 135℃	${\mathbb C}$		
사용 온도 범위	T _A	-40℃ to 125℃	${\mathbb C}$		

참고: 지정된 한계를 초과하면 제품에 영구적인 손상 또는 성능 저하를 발생할수 있습니다.


전형 응용 회로





전달 함수와 특성 곡선

- 1) 전달 함수 VOUT = Vs × (0.002421 × PIN-0.008421) ± (압력 오차 × 온도 계수 × 0.002421 × Vs) Vs는 공급 전압, 단위는 Volts 입니다. P_{IN}은 압력, 단위는 kPa 입니다.
- 2) 출력 vs.절대 압력 (V_S=5 VDC, T=0 to 85℃)




Input Pressure(kPa)

그림 3은 압력 입력에 대한 센서 출력 신호 입니다. 0 ~ 85 ℃의 온도 범위에서 작동하는 전형적인 최소 및 최대 출력 곡선 입니다. 출력은 정격 압력 범위를 벗어나면 포화 상태가 됩니다.

3) 온도 오차 대역

Output Signal (Volts)




temperature	Multiplier		
-40	2		
0 to 85	1		
125	2		

참고 : 온도 멀티 플라이어는 0 ° C \sim -40 ° C 및 85 ° C \sim 125 ° C 의 온도 범위에서 선형 응답입니다




4) 압력 오차 대역




참고: 시리즈 압력 센서의 작동 특성, 내부 신뢰성 및 자격 테스트는 건조 매체를 압력 매체로 사용합니다. 건조한 공기 이외의 매체는 센서 성능 및 장기 신뢰성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 응용 프로그램의 용지 호환성에 관한 정보는 공장에 문의하십시오.

패케지 사이즈 (Unit: mm)

센서 디바이스는 SSOP8 패키지를 사용하며 치수는 아래 도면과 같습니다.







주이 사항

- 1. 장치의 조립 및 취급시 기계를 올바르게 접지하는것이 중요합니다.
- 2. 센서 디바이스는 정전기 방지 운송 상자에 넣어 운송 합니다.
- 3. 센서 조립중에 사용되는 모든 테스트 어댑터 또는 생산 전송 상자는 동일한 정전기 방지 재질을 사용하여야 합니다.
- 4. 초음파 용접 프로세스를 사용하여 전자 모듈을 패키지하지 마십시오.
- 5. 압력 센서 디바이스의 구멍을 막지 마십시오.

Wotian 은 사전 통보없이 본 출판물을 변경할 권리가 있습니다. 제공된 정보는 정확하고 신뢰할수 있습니다.

연락 정보

Nanjing Wotian Technology Co., Ltd.

Website: www.wtsensor.com

Add: 5 Wenying Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

E-mail:dr@wtsensor.com